



## ACABADO ACRILICO

PINTURA DE SECADO EXTRA RÁPIDO PARA SUPERFICIES METÁLICAS

A-77

### DESCRIPCIÓN

Pintura de secado extra rápido a base de resinas sintéticas y pigmentos especiales.

### USOS

Diseñada para el pintado o repintado de superficies metálicas en general.

### VENTAJAS

- Secado extra rápido, que permite una rápida manipulación de las piezas pintadas.
- Muy buena adherencia.
- Excelente flexibilidad
- Muy buena resistencia mecánica y a la intemperie.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Esmerilar todas las soldaduras dispares y aristas vivas de los cantos, y eliminar totalmente las salpicaduras eléctricas.
- Desengrasar con solventes o detergentes.
- Eliminar el óxido con lijas o escobilla de acero (manual o mecánica).
- Para mejorar la adherencia se aconseja limpiar la superficie con chorro abrasivo.

### REPINTADO

#### SUPERFICIES PINTADAS CON OTRAS PINTURAS

- Lavar con agua y detergentes. Una vez que la superficie esté seca, lijarla hasta borrar el brillo. Eliminar la pintura suelta y mal adherida.
- Si existiera corrosión en la superficie metálica es preciso quitar toda la pintura vieja y eliminar todo el óxido.

### MODO DE EMPLEO

- Mezclar bien la pintura antes de usar.
- Se puede diluir hasta un 20 % dependiendo del método de aplicación (soplete convencional)
- Se aplica con airless o soplete. Se debe dejar secar 15 minutos antes de aplicar la segunda

mano dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.

- Aplicar una capa más gruesa en lugares donde hay retención de humedad, como ser esquinas, superficies sobrepuestas, bordes, etc.

### RECOMENDACIONES

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o humedad relativa mayor a 90%
- No guardar la pintura diluida con gasolina puede generar formación de grumos

### PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

#### LIMPIEZA DE SUPERFICIES FERROSAS

- DESENGRASANTE PARA METAL MONOPOL (K-05),
- FOSFATIZANTE MONOPOL (K-10)
- PASIVADOR MONOPOL (K-12).

**DILUYENTE**

- Thinner Universal 3030 MONOPOL
- Gasolina.

**SISTEMA DE APLICACIÓN**

Soplete convencional: Excelente. Diluir 0–20%

Sistema airless: Excelente. Diluir entre 0–10%

**TIEMPO DE SECADO (25°C)**

Al tacto: 5 minutos

Repintado: 15 minutos

Duro: 24 horas

**ACABADO SECO**

Satinado

**NÚMERO DE MANOS**

Se recomienda aplicar 1 a 2 capas de ACABADO

ACRILICO

**ESPESOR RECOMENDADO POR CAPA**

50 micrómetros (seco) una mano

**RENDIMIENTO**

Aproximadamente 7 m<sup>2</sup>/litro a una mano

**ENVASES**

Turril de 200 litros

**GAMA DE COLORES**

Amarillo Caterpillar, código 123.8509

También se preparan colores especiales a pedido.