

Masilla Epóxica

CERTIFICACIONES



RENDIMIENTO TEÓRICO



0,2 m²/L a 5 mm



SECADO

Tacto: 1 - 2 h a 20 °C
Secado duro: 2 - 4 h a 20 °C
Curado total: 7 días a 20 °C

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

NO DILUIR



ESPÁTULA

DESCRIPCIÓN

Masilla de dos componentes, formulada en base a resina epóxica y endurecedor especial, de alta resistencia química y secado acelerado. Para el sellado superficial de grietas, fisuras, etc. Reparación de pisos de cemento en general para antes del pintado. Adhesivo entre materiales como: cemento-metal, cemento-cemento, piedra-cemento-metal, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente adherencia a hierro, cemento, ladrillo, cerámica, etc.
- Fragua aún en superficies con restos de humedad.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Excelente resistencia a compuestos químicos y solventes.

COLORES Y BRILLO

Crema ámbar - semibrillo

INFORMACIÓN BÁSICA

Contenido de sólidos	98 % ± 2 % en volumen
Espesor	Máximo 5mm
Rendimiento teórico	0,2 m ² /L a 5 mm
Secado al tacto	1 - 2 h a 20°C
Secado duro	2 - 4 h a 20°C
Curado total	7 días a 20°C
Estabilidad en el envase	4 años

CONDICIONES DE SUBSTRATO Y TEMPERATURAS

- **Cemento nuevo/antiguo**
Limpiar la superficie con escobillas de acero desprendiendo toda partícula suelta, asegurarse que la superficie esté libre de grasas, aceites o pinturas. Eliminar el polvo.

**CONDICIONES
DE SUBSTRATO Y
TEMPERATURAS**

• **Hierro**

Lavar con solventes o detergentes para eliminar grasas o aceites.
Preparar la superficie con escobilla de acero, eliminar pinturas, oxido, y capa de laminación (carbonilla) y eliminar los restos de limpieza

RECOMENDACIONES

Evitar el empleo del producto a temperaturas inferiores a 8 °C.
Le temperatura de las superficies metálicas debe ser 3°C mayor que la temperatura del punto de rocío

No diluir.

MODO DE EMPLEO

Mezclar en la proporción de:
2 partes de componente A: Masilla Epóxica (555.000)
1 parte de componente B: endurecedor (590.074)

Tiempo de vida de la mezcla
a 20 °C

1 hora

Tiempo de repintado

Mínimo, 4 horas
Máximo, ilimitado (después de 48 h se debe lijar)

Aplicación

Espátula

Thinner de limpieza

Thinner Epoxi 4044

Precauciones/Seguridad

Se recomienda el uso de lentes de seguridad, mascara protectora y guantes de PVC o látex.

Tratar de mantener el ambiente ventilado durante la preparación y aplicación.

En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos, si la irritación persiste consultar un médico.

Toxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.

Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor, en un lugar seco y ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación y curado del producto hasta que seque y no tenga olor.

Almacenamiento

Se debe almacenar bajo techo en lugar seco y fresco a temperaturas entre 4°C a 35°C

ENVASES

1/4 Galón (0,9 litros)

1 galón (3,8 litros)

Balde de 18 litros