

ESMALTE ANTICORROSIVO DE SECADO RÁPIDO

CERTIFICACIONES



LINEA ANTICORROSIVAS

Pintura anticorrosiva de secado rápido .



3 en 1

Esmalte - anticorrosivo - secado rápido

RENDIMIENTO TEÓRICO



35 a 55 m² / galón / mano
Depende del color
y la superficie

SECADO



Tacto: 15 min
Repintado: 2 - 4 hrs
Final: 24 hrs

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia
ni debajo 6 ° C, ni
humedad mayor a 90%

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

P P P P P PINTURA

X

T

THINNER 3030 UNIVERSAL
THINNER 1503



SOPLETE

Descripción .

Pintura anticorrosiva a base de una resina alquídica especial. Contiene un pigmento inhibidor de corrosión de última generación, libre de metales pesados como el plomo y cromo.

Usos.

HIERRO Y ACERO

Protección de estructuras metálicas, rejas de hierro, ventanas, puertas, cañerías, exteriores de tanques, maquinaria, etc., en ambientes de baja a mediana agresión atmosférica.

Ventajas.

- Muy buen brillo
- Muy rápido secado.
- Excelente nivelación.
- Excelente adherencia a hierro según la preparación del mismo.
- Prescinde del empleo de un acabado.
- Nueve colores mezclables entre si.

Preparación de la superficie.

PREPARACIÓN EN GENERAL

- Eliminar grasas y aceites con un solvente.
- Raspar, escobillar o lijar para eliminar toda capa de óxido de corrosión.
- Eliminar el polvo.

HIERRO Y ACERO

- Deben esmerilarse todas las soldaduras disparejas y aristas vivas de los cantos y eliminarse las salpicaduras eléctricas.
- Lavado con solvente.
- Remover todo el óxido usando lijas, escobilla de acero, herramientas mecánicas o chorro abrasivo.

Repintado.

- Lavado mediante agua y detergente para eliminar grasas y aceites. Enjuagar y secar bien.
- Lijar superficialmente la capa anterior de pintura para lograr un mejor anclaje. Eliminar el polvo.

Precauciones.

- Se recomienda el uso de mascara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar estos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación y hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores ni debajo de 6° C ni humedad mayor a 90%.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- El esmalte debe ser aplicado únicamente a soplete pues se secaría muy rápido en una brocha o rodillo.
- Soplete convencional: diluir 4 partes de esmalte con una parte de:
 - THINNER 3030 UNIVERSAL o THINNER 1503

RENDIMIENTO TEORICO

35-55 m2 /galón /mano.

El rendimiento puede variar en función de la superficie, el color.

Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y deben ser considerados como indicación sin compromiso.

Consulte con un asesor técnico.

Sistema de aplicación.

Soplete

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 15 min.
- Repintado: 2 - 4 horas.
- Duro: 24 horas

Envases.

- Galón (3,5 litros)
- Cuarto (0,9 litros)
- Balde (18 litros) a pedido

Gama de colores.

9 colores mezclables entre si (blanco, negro, gris, azul, verde, rojo vivo, rojo óxido, amarillo y naranja)



 **781-88989**

Línea gratuita 800 10 1400

industrial.pinturasmonopol.com

Síguenos en  